



SILVER

Enligt bedömningskriterier i version 2.2

HJULMAKAREN 2, HUS 9

Kavallerivägen 2-2C, 4-4G, 174 58 Sundbyberg

Intyg utfärdat enligt datum nedan

18 oktober 2019

A handwritten signature in black ink, reading "Lotta Werner Flyborg", is positioned above a horizontal line.

Lotta Werner Flyborg, VD

CERTIFIERINGSRESULTAT

HJULMAKAREN 2, HUS 9



BYGGNADSBETYG

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

SILVER

OMRÅDEN

Energi

SILVER

Innemiljö

SILVER

Material

GULD

INDIKATORER

Energi

Energianvändning

SILVER

Värmeeffektbehov

SILVER

Solvärmelast

SILVER

Energislag

BRONS

Innemiljö

Ljudmiljö

SILVER

Radon

GULD

Ventilationsstandard

GULD

Kvävedioxid

SILVER

Fuktsäkerhet

GULD

Termiskt klimat vinter

SILVER

Termiskt klimat sommar

GULD

Dagsljus

SILVER

Legionella

SILVER

Material

Dokumentation av byggvaror

GULD

Utfasning av farliga ämnen

SILVER

Sanering av farliga ämnen

EJ RELEVANT

GULD

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

SILVER

Betyget Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

BRONS

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.

Besök www.sgbc.se för mer information om Miljöbyggnad och vad certifieringen innebär.