

Sign.	Sign.
Best.	Entr.

Lägenhet 5-1001Hall/Entré:

E1:104 Vertikal spricka ovan vänster smyg mot vardagsrum.

.....

E1:105 Spricka i väggvinkel V3 mot barriärvägg.

.....

Passage mot vardagsrum:

E1:106 Spricka i takvinkel V1.

.....

E1:107 Spricka i takvinkel mot barriärvägg vänster om garderober.

.....

Badrum:

E1:108 Genomslag höger foder V4.

.....

E1:109 Spricka nedersta kakelplatta mot innerhörn i duschhörn.

.....

E1:110 Spricka i kakelplatta mot tak höger om väggskåp.

.....

Vardagsrum:

U.A.

Trappa mot plan 2:

E1:111 Spricka i väggvinkel V2 mot barriärvägg V3.

.....

E1:112 Spricka i väggvinkel barriärvägg V1 mot V2.

.....

E1:113 Sprickor under toppbrädor på barriärväggar.

.....

Plan 2:

S1:114 Bubbligt yttskikt V1 i sovrum mot tak.

.....

E1:115 Spricka mellan höger smyg och karmstycke F1.

.....

E1:116 Spricka i väggvinkel V2-V3.

.....