

Sign.	Sign.
Best.	Entr.

Lägenhet 2C-1102

Allmänt:

B1:124 Missljud från radiatorer.

.....

Hall/Entré:

U.A.

Tvättstuga:

U.A.

Sovrum 1:

E1:125 Spricka i takvinkel V3.

.....

Kök/Matplats:

U.A.

Balkong:

E1:126 Spricka i fasad höger om F.

.....

Badrum:

U.A.