

Sign.	Sign.
Best.	Entr.

Lägenhet 2D-1201

Hall/Entré:

U.A.

Sovrum 1:

E1:154 Horisontell spricka mellan ovansmygar F1 F2.

.....

Sovrum 2:

E1:155 Spricka i takvinkel V1.

.....

E1:156 Vertikal spricka ovan vänster smyg F1.

.....

WC:

U.A.

Tvättstuga:

U.A.

Vardagsrum:

U.A.

Balkong:

U.A.

Kök:

U.A.

Sovrum 3:

U.A.

Badrum:

U.A.