

Sign.	Sign.
Best.	Entr.

Lägenhet 2D-1302

Hall/Entré:

U.A.

Kök/Vardagsrum:

U.A.

Balkong:

A1:158 Inkommande dagvatten i inglasning på balkong.

.....

Klädkammare:

U.A.

Sovrum 1:

U.A.

Badrum:

A1:159 Boende förstår sig inte på instruktionerna till golvvärmen.

.....

U1:160 Ojämn funktion på spolordning på toalett enligt boende.

.....