

Sign.	Sign.
Best.	Entr.

Lägenhet 2B-1301Allmänt:

A1:84 Låg temperatur på golv.

Hall/Entré:

E1:85 Vertikal spricka ovan höger smyg V4.

Badrum:

U.A.

Sovrum 1:

U.A.

Sovrum 2:

E1:86 Mjukfog saknas bakom smygplåtar F1.

Vardagsrum:

E1:87 Spricka i tak mot V4.

E1:88 Spricka i tak ovan matbord.

E1:89 Spricka vänster om ovalsmyg till FD.

Kök:

E1:90 Spräng i bänkskiveskarv.

E1:91 Spricka mellan frisida och takanslutning höger om micro.

A1:92 Mikrovågsugn och vanlig ugn visar olika tid.

Balkong:

E1:93 Mjukfog saknas vid smäck på FD.