

Sign. Sign.
Best. Entr.

Lägenhet 2C-1402

Hall/Entré:

U.A.

Tvättstuga:

U.A.

Sovrum:

U.A.

Kök/Matplats:

E1:127	Sprickor i tak i kök.		
E1:128	Spricka mellan takanslutning och frisida vänster om micro.		
E1:129	Spricka i ovankant mellan vänster smyg och karmstycke F1.		

Balkong 1:

U.A.

Vardagsrum:

E1:130	Sprickor i tak.		
--------	-----------------	-------	-------

Balkong 2:

E1:131	Spricka i väggvinkel V3-V4.		
E1:132	Horisontell spricka höger om ovalsmyg V4.		

Badrum:

U.A.