

Sign.	Sign.
Best.	Entr.

Lägenhet 1A-1501

Hall/Entré:

E1:35 Spricka i takvinkel V4.

.....

E1:36 Spricka i takvinkel V1.

.....

Sovrum 1:

E1:37 Spricka i väggvinkel V4-V1.

.....

E1:38 Spricka i takvinkel V1.

.....

E1:39 Spricka i väggvinkel V1-V2.

.....

E1:40 Spricka mellan vänster smyg och fönsterbänk.

.....

Sovrum 2:

E1:41 Spricka i takvinkel V3.

.....

Vardagsrum/Kök:

E1:42 spricka i takvinkel V4.

.....

E1:43 Spricka i takvinkel V1.

.....

E1:44 Spricka i takvinkel V2.

.....

E1:45 Spricka i takvinkel V4 ovan kyl/frys.

.....

Balkong 1:

A1:46 Stillastående vatten på balkonggolv mot väst.

Passage mot sovrum 3:

E1:47 Spricka i takvinkel V3.

.....